


Bombas d'água

2008

Catálogo ilustrado de aplicações e equivalências para linhas de automóveis, utilitários, caminhões e ônibus



Índice geral de produtos

Equivalência

Produto	Montadora	Pág	Equivalência		
			Urba	Indisa	Unibombas
VKPC 4548	GM	9	UB 0332	7000152002	BD-9788
VKPC 4551	GM	9	UB 0328	7000152003	BD-9786
VKPC 4552	Aplicações Agrícolas	17	UB 0554	7000152004	BD-9798
VKPC 4553	GM	9	UB 0558	7000152005	
VKPC 4556	GM	9	UB 0327	7000153007	BD-9785
VKPC 4557	Aplicações Agrícolas	17	UB 0553	7000153005	BD-9795
VKPC 4559	GM	9	UB 0331	7000153006	BD-9787
VKPC 4560	Aplicações Agrícolas	17	UB 0560	7000253000	
VKPC 4561	GM	9	UB 0335	7000153009	BD-9792
VKPC 4563	GM	9	UB 0334	7000153010	
VKPC 4566	Ford	7	UB 0590	7000201003	
VKPC 4567	Ford	7	UB 0942	7000204001	BD-9125
VKPC 4568	Ford	7	UB 0054	7000204002	
VKPC 4570	Ford	8	UB 0092	7000204003	
VKPC 4571	Ford	8	UB 0946	7000204004	BD-9149
VKPC 4573	GM	9	UB 0150	7000252000	BD-9377
VKPC 4575	GM	9	UB 0135	7000254000	BD-9357
VKPC 4576	GM	9	UB 0128	7000254005	BD-9368
VKPC 4578	GM	10	UB 0132	7000258001	BD-9355
VKPC 4580	Fiat	6	UB 0751	7000352000	BD-9022
VKPC 4582	Fiat	6	UB 0757	7000352001	BD-9029
VKPC 4583	Fiat	6	UB 0763	7000352010	BD-9023
VKPC 4585	Fiat	6	UB 0752	7000354002	BD-9018
VKPC 4586	Fiat	6	UB 0749	7000354010	BD-9013
VKPC 4587	Asia	5	UB 0845	7000654000	
VKPC 4589	Ford	8	UB 0943	7000205000	BD-9131
VKPC 4591	GM	10	UB 0167	7000252010	BD-9387
VKPC 4601	Ford	6	UB 0163	7000252009	BD-9389
	GM	10			
VKPC 4602	Ford	6	UB 0162	7000252008	BD-9388
	GM	10			
VKPC 4604	VW	16	UB 0636	7000452007	BD-9871
VKPC 4663	MWM	13	UB 0578	7000104001	BD-9597
VKPC 4664	Aplicações Agrícolas	17	UB 0582	7000201000	BD-9137
VKPC 4665	Aplicações Agrícolas	17	UB 0313	7000400000	BD-9411
VKPC 4666	Aplicações Agrícolas	17	UB 0314	7000401001	BD-9412
VKPC 4667	Aplicações Agrícolas	17	UB 0326	7000152000	BD-9784
VKPC 4668	MBB	11	UB 0366	7000401003	BD-9444
VKPC 4669	Agrale	5	UB 0579	7000105001	BD-9573
	MBB	11			
	MWM	13			
	VW	16			
VKPC 4670	Aplicações Agrícolas	17	UB 0325	7000153003	BD-9782
VKPC 4671	Aplicações Agrícolas	17	UB 0329	7000153001	BD-9791
VKPC 4672	Aplicações Agrícolas	17	UB 0330	7000152001	
VKPC 4674	Ford	8	UB 0732	7000452000	BD-9216
	GM	10			
	VW	16			
VKPC 4675	MBB	12	UB 0610	7000401008	BD-9452
VKPC 4676	MBB	12	UB 0315	7000400001	BD-9419
	Aplicações Agrícolas	17			
VKPC 4677	MBB	12	UB 0316	7000401002	BD-9420
	Aplicações Agrícolas	17			
VKPC 4678	MBB	12	UB 0355	7000401004	BD-9424
VKPC 4679	MBB	12	UB 0357	7000401005	BD-9434
VKPC 4680	MBB	12	UB 0361	7000400003	
VKPC 4681	MBB	12	UB 0362	7000401006	
VKPC 4682	MBB	12	UB 0363	7000400004	
VKPC 4683	MBB	12	UB 0364	7000401007	
VKPC 4684	MBB	12	UB 0365	7000400002	BD-9443
	Aplicações Agrícolas	18			
VKPC 4685	MBB	12	UB 0367	7000400006	BD-9425
VKPC 4686	MBB	12	UB 0370	7000401011	BD-9478
VKPC 4688	MBB	12	UB 0372	7000401010	BD-9459
VKPC 4689	MBB	13	UB 0373	7000401014	BD-9460
VKPC 4690 R	Kits de Reparo	18	UR 392 RL	7000156001	RD-8793
VKPC 4691 R	Kits de Reparo	18	UR 391 RL	7000156002	RD-8783
VKPC 4692 R	Kits de Reparo	18	UR 608 RL	7000406000	RD-8451
VKPC 4693 R	Kits de Reparo	18	UR 1356 RL	7000406002	RD-8409
VKPC 4694 R	Kits de Reparo	18	UR 1313 RL	7000406003	RD-8401
VKPC 4695 R	Kits de Reparo	18	UR 1364 RL	7000406005	
VKPC 4696 R	Kits de Reparo	18	UR 709 RL	7000406007	RD-8453

Índice geral de produtos

Equivalência

Produto	Montadora	Pág	Urba	Indisa	Unibombas
VKPC 4697	Ford	8	UB 0731	7000452002	BD-9218
	VW	16			
	Aplicações Agrícolas	18			
VKPC 4698	MBB	13	UB 0380	7000401013	BD-9461
VKPC 4699 R	Kits de Reparo	19	UR 1358 RL	7000406001	RD-8445
VKPC 4700 R	Kits de Reparo	19	UR 1315 RL	7000406004	RD-8405
VKPC 4702 R	Kits de Reparo	19	UR 1364 RL	7000406006	RD-8447
VKPC 4720 R	Kits de Reparo	19	UR 1371 RL	7000406010	RD-8427
VKPC 4721 R	Kits de Reparo	19	UR 1372 RL	7000406011	RD-8410
VKPC 4722 R	Kits de Reparo	19	UR 1373 RL	7000406013	RD-8463
VKPC 4896	Chrysler	5	UB 9003	7000052001	BD-9248
VKPC 4897	Fiat	6	UB 0758	7000354004	BD-9036
VKPC 4898	Ford	8	UB 0584	7000201001	BD-9136
VKPC 4899	GM	10		7000254008	BD-9381
VKPC 4900	MBB	13	UB 0368	7000401012	BD-9426
VKPC 4901	MBB	13	UB 0608	7000401000	BD-9450
	Aplicações Agrícolas	18			
VKPC 4902	MBB	13	UB 0369		BD-9471
VKPC 4903	Ford	8	UB 0732	7000452000	BD-9217
	VW	16			
	Aplicações Agrícolas	18			
VKPC 4904	Ford	8			BD-9595
	GM	10			
	MBB	13			
	Nissan	14			
VKPC 4905	Dodge	6	UB 0324	7000153004	BD-9783
	VW	16			
VKPC 4906	Scania	15	UB 0982	7000553000	BD-9600
	Aplicações Agrícolas	18			
VKPC 4907	Scania	15			BD-9601
VKPC 4908	Scania	15		7000552000	BD-9602
VKPC 4909	Scania	15			BD-9603
VKPC 4910	Fiat	6	UB 0984	7000553001	BD-9699
	Scania	15			
	Aplicações Agrícolas	18			
VKPC 81210 A	VW	16	UB 0630	7000452001	BD-9869
VKPC 81400	VW	16	UB 0626	7000454003	BD-9864
VKPC 81401 A	Ford	8	UB 0627	7000454000	BD-9862
	VW	16			
VKPC 81401 AD	Ford	8	UB 0628	7000454002	BD-9865
	VW	16			
VKPC 81408	Audi	5		7000452005	BD-9875
	VW	16			
VKPC 81411 A	VW	16	UB 0629	7000452003	BD-9870
VKPC 81611	VW	16		7000454004	
VKPC 81620	Audi	5	UB 0632	7000452006	BD-9873
	VW	17			
VKPC 82131 A	Fiat	6	UB 0764	7000354003	BD-9021
VKPC 82173 A	Fiat	7	UB 0753	7000354001	BD-9030
VKPC 82208 A	Fiat	7	UB 0748	7000354000	BD-9015
VKPC 82230 A	Fiat	7	UB 0755	7000352003	BD-9026
VKPC 82245	Fiat	7	UB 0761	7000352002	BD-9028
VKPC 82246 A	Fiat	7	UB 0754	7000352005	BD-9042
VKPC 82251 A	Fiat	7	UB 0766	7000354009	BD-9034
VKPC 82441 A	Fiat	7	UB 0756	7000352004	BD-9027
VKPC 82645 A	Fiat	7	UB 0771	7000352008	BD-9033
VKPC 82646	Fiat	7	UB 0770	7000352007	BD-9035
VKPC 82647	Fiat	7	UB 0760	7000354005	
VKPC 82652	Citroen	5	UB 0780	7000354007	BD-9038
	Iveco-Fiat	11			
VKPC 82660	Fiat	7			
VKPC 82800	Alfa Romeo	5		7000352014	
VKPC 83205	Peugeot	14		7000952002	BD-9283
VKPC 83420 A	Citroen	5		7000952001	BD-9245
	Peugeot	14			
VKPC 83428	Citroen	5		7000952003	BD-9285
	Peugeot	14			
VKPC 83430	Citroen	5			
	Peugeot	14			
VKPC 83615 A	Citroen	5		7000952000	BD-9246
	Peugeot	14			

Índice geral de produtos

Equivalência

Produto	Montadora	Pág	Urba	Indisa	Unibombas
VKPC 83635	Citroen	5		7000952005	
	Peugeot	14			
VKPC 83636	Citroen	5		7000952004	BD-9245
	Peugeot	14			
VKPC 83650	Citroen	6			
	Peugeot	14			
VKPC 83811	Citroen	6			
VKPC 84131 A	Ford	8	UB 0576	7000104000	BD-9572
	MWM	14			
VKPC 84132 A	Ford	8	UB 0944	7000204000	BD-9138
	VW	17			
VKPC 84215	Ford	8	UB 9005	7000204007	BD-9147
VKPC 84406 A	Ford	8	UB 0948	7000204005	BD-9132
VKPC 84407	Ford	9		7000204006	
VKPC 84415 A	Ford	9		7000204008	BD-9143
VKPC 84419 A	Ford	9	UB 0947	7000204009	BD-9163
VKPC 84425 A	Ford	9			
	GM	10	UB 0340	7000404000	BD-9774
	Maxion	11			
	MBB	13			
VKPC 85093 A	GM	10	UB 0333	7000152007	BD-9790
VKPC 85206 A	GM	10	UB 0147	7000252002	BD-9380
VKPC 85211 A	GM	10	UB 0148	7000252005	BD-9379
VKPC 85303	Renault	14			
VKPC 85400 A	GM	10	UB 0149	7000252001	BD-9376
VKPC 85409 A	GM	10	UB 0152	7000252003	BD-9378
VKPC 85611 A	GM	10	UB 0157	7000252007	BD-9339
VKPC 86206 A	Renault	14			BD-9241
VKPC 86209 A	Renault	14	UB 0825	7000702005	BD-9235
VKPC 86215	Renault	14		7000702001	
VKPC 86217	Renault	15		7000702004	BD-9237
VKPC 86413 A	Renault	15		7000704001	BD-9219
VKPC 86415	Renault	15	UB 0815	7000702002	BD-9242
VKPC 86416	Renault	15	UB 0820	7000702003	BD-9214
VKPC 86602 A	Renault	15			BD-9240
VKPC 86623	Renault	15		7000704000	BD-9213
VKPC 88617	BMW	5			
VKPC 88622	MBB	13		7000404003	
VKPC 88850	MBB	13		7000404001	BD-9491
VKPC 90200	Daewoo	6			
VKPC 91416	Toyota	15		7000904000	
VKPC 91607 A	Toyota	16		7000904001	BD-9250
VKPC 93000	Honda	11		7000752001	
VKPC 93601	Honda	11		7000752000	
VKPC 93603	Honda	11			
VKPC 94002	Kia	11		7000004005	
VKPC 94424	Kia	11	UB 9007		
	Mazda	11			
	Kia	11			
VKPC 94425	Mazda	11		7000004003	
	Kia	11			
VKPC 95008	Hyundai	11			
VKPC 95405	Mitsubishi	13		7000854000	
VKPC 95424	Hyundai	11	UB 9007		
VKPC 95610	Mitsubishi	13			
VKPC 96402	Suzuki	15		7000804001	
VKPC 99407	Subaru	15			

Bombas d'água

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 4669

URBA

INDISA

UNIBOMBAS

UB 0579

7000105001

BD-9573

Nº Original 6007 001 458 008

Volare A8, A8 RHD, V8 (motor MWM) e W8 RHD



AGRALE

VKPC 82800

7000352014

Nº Original 60555347 / 71713045 / 71737989

164



NOVO

Motor 3.0 V6 24V

ALFA ROMEO

VKPC 4587

UB 0845

7000654000

Nº Original K63115100

Topic 93...99



Motor 2.7 diesel

ASIA

VKPC 81408

7000452005

BD-9875

Nº Original 06B 121011 EX

A3 96... (nacional e importado)



Motor 1.6 8V

AUDI

VKPC 81620

UB 0632

7000452006

BD-9873

Nº Original 06A 121011 LX

A3 05/99... (nacional e importado)



Motor 1.8 20V e 1.8T 20V

BMW

VKPC 88617

Nº original 11 51 1 433 712

320, 325 e 328



BMW

VKPC 4896

UB 9003

7000052001

BD-9248

Nº Original 53020280

Dakota 97...01 e Gran Cherokee 93...00



NOVO

Motor 3.9 V6 e 5.2 V8

CHRYSLER

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 82652

URBA

INDISA

UNIBOMBAS

UB 0780

7000354007

BD-9038

Nº Original 1201.H5

Boxer e Jumper 09/00...



Motor 2.8 HDI Sofim

VKPC 83420 A

7000952001

BD-9245

Nº Original 1201.52 / 1201.65 / 1201.91 / 1201.A4

Xantia 03/93...04/03 e ZX 07/92...06/97 (2.0 8V motor XU10J2); Xantia 03/93...01/98 e ZX 07/92...06/97 (2.0 16V motor XU10J4/J4R)



NOVO

Polia com 20 dentes
Rotor diâm. 69 mm

VKPC 83428

7000952003

BD-9285

Nº Original 1201.58

Xsara 04/97...09/00 e Xsara Picasso 06/00...



Motor 1.6 16V TU5JP

VKPC 83430

Nº Original 1201.E5 / 1201.A2

Berlingo e Xsara 10/00...; Xsara Picasso 09/05... (todos 1.6 16V motor TU5JP4)



Polia com 19 dentes

VKPC 83615 A

7000952000

BD-9246

Nº Original 1201.50 / 1201.61 / 1202.50

Berlingo 04/97... e ZX 07/92...10/97 (motor 1.8 8V XU7JB/JP)



NOVO

Polia com 20 dentes
Rotor diâm. 60 mm

VKPC 83635

7000952005

Nº Original 1201.98

Xantia 06/95... e Xsara 04/97...09/00 (motor 1.8 16V XU7JP4)



Polia com 20 dentes
Rotor diâm. 60 mm


VKPC 83636

7000952004

BD-9245

Nº Original 1201.93 / 1201.A1

Evasion 05/98...04/00, Xantia 06/95...04/03, Xsara 04/97...03/05 e ZX 05/96...06/97 (todos motor 2.0 16V XU10J4R/RS)



Polia com 20 dentes
Rotor diâm. 68,5 mm

CITROEN

Bombas d'água

Principais aplicações

Produtos equivalentes

URBA | INDISA | UNIBOMBAS

VKPC 83650

Nº Original 1201.F5 / 1201.G5 / 1201.J2

C4, C5, Evasion 05/00...07/02, Xsara 09/00...08/05 e Xsara Picasso 01/03...



NOVO

Motor 2.0 16V EW10A / EW10J4 / EW10J4S

CITROËN - continuação

VKPC 83811

Nº Original 1201.A5

Boxer e Jumper 05/96...04/02 (2.5 D/TD/TDi motor DJ5/DJ5T/DJ5TED)



NOVO

VKPC 90200

Nº Original 96351284

Espero 02/95...06/99 (1.5 DOHC)



NOVO

DAEWOO

VKPC 4905

UB 0324

7000153004

BD-9783

Nº Original 70991175 / 70992425

D-400 e P-400 76...80 (motor Perkins 4236 4 cil.)



NOVO

Com polia simples

DODGE

VKPC 4580

UB 0751

7000352000

BD-9022

Nº Original 97000656

Elba, Prêmio e Uno (todos ...89 motor importado 1.5 8V/ 1.5R 8V)



Sem ar condicionado

FIAT

VKPC 4582

UB 0757

7000352001

BD-9029

Nº Original 7075182 / 97053807

Elba 90...96, Fiorino 90...94, Prêmio 90...95 e Uno 1.6R 90...94 (todos 1.6 8V)



Sem ar condicionado

VKPC 4583

UB 0763

7000352010

BD-9023

Nº Original 46527473

Fiorino 1.3/1.5; Palio e Uno 1.0/1.3/1.5; Palio Weekend e Siena 1.0/1.5; Strada 1.5 (todos 8V 99...)



Com e sem ar condicionado

Principais aplicações

Produtos equivalentes

URBA | INDISA | UNIBOMBAS

VKPC 4585

Nº Original 7784983

Prêmio 1.5 8V/ 1.6 8V (DH + AC); Elba 90...96, Fiorino 90...94 e Uno 90...05/93 (1.6 8V sem polia AC)



Com ar condicionado

VKPC 4586

UB 0749

7000354010

BD-9013

Nº Original 7628880

Elba, Fiorino, Prêmio e Uno (motores 1050 e 1300)



Com ar cond. e polia multi-V

VKPC 4601

UB 0163

7000252009

BD-9389

Nº original 7084376

Stilo 1.8 16V (motor GM)



Polia com 23 dentes

VKPC 4602

UB 0162

7000252008

BD-9388

Nº original 7084922

Doblò, Idea, Punto, Palio, Palio Weekend, Strada, Siena e Stilo (todos 1.8 8V motor GM)



Polia com 19 dentes

FIAT - continuação

VKPC 4897

UB 0758

7000354004

BD-9036

Nº Original: 97054501 / 97054801

Elba, Fiorino, Prêmio e Uno (1.6/1.6R 94...96 motor importado)



NOVO

Sem polia

VKPC 4910

UB 0984

7000553001

BD-9699

Nº Original 524866

Caminhão 190 Repotenciado



NOVO

VKPC 82131 A

UB 0764

7000354003

BD-9021

Nº original 46463043

Fiorino, Palio Weekend e Uno (1.5 8V); Palio 1.0 8V e 1.5 8V (todos 97...01/99)



Com e sem ar condicionado

Bombas d'água

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 82173 A | URBA | INDISA | UNIBOMBAS |

UB 0753 | 7000354001 | BD-9030 |

Nº Original 46516713



Tempra 92...99 (2.0 8V / 16V)

Exceto turbo

VKPC 82208 A | UB 0748 | 7000354000 | BD-9015 |

Nº Original 7628880



Elba 85...96, Fiorino 80...96 (exceto Furgão e Pick-up) e Uno/Uno Furgão 85...96 (todos motor 1.0 e 1.3), Uno Mille (exceto motor fire)

Correia simples

VKPC 82230 A | UB 0755 | 7000352003 | BD-9026 |

Nº Original 46437912 / 46410549



Palio e Siena 98...00, Palio Weekend, Tipo 93...97, Strada 99...00 (todos 1.6 8V), Uno Turbo 94...96 (1.4)

VKPC 82245 | UB 0761 | 7000352002 | BD-9028 |

Nº Original 7784977 / 7784988



Tipo 93...95 (1.6 8V)

Com AC e DH polia multi-V

VKPC 82246 A | UB 0754 | 7000352005 | BD-9042 |

Nº Original 46437911



Palio e Siena (98...00); Palio Weekend e Strada (99...00)

Motor 1.6 8V sem ar condicionado

VKPC 82251 A | UB 0766 | 7000354009 | BD-9034 |

Nº Original 46520401 / 55127970 / 55184081



Doblò, Fiorino, Idea, Palio/Palio Weekend, Punto, Siena, Strada e Uno (motor Fire 1.0 8V/16V, 1.3 8V/16V e 1.4 8V/16V)

Polia com 23 dentes
Rotor diâm. 63 mm

VKPC 82441 A | UB 0756 | 7000352004 | BD-9027 |

Nº Original 46444355 / 46400058



Brava 00...03, Doblò 02...03, Marea/Marea Weekend 96..., Palio 96..., Palio Weekend 97..., Siena 98...99 e 01...03, Strada 99...02

Motor 1.6 16V

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 82645 A | UB 0771 | 7000352008 | BD-9033 |

Nº Original 60586222 / 60811328



Brava HGT, Marea/Marea Weekend (1.8 16V)

VKPC 82646 | UB 0770 | 7000352007 | BD-9035 |

Nº original 7762926



Marea e Marea Weekend (2.0/2.4 20V) e Stilo Abarth 2.4

Polia diâm. 59,5 mm

VKPC 82647 | UB 0760 | 7000354005 |

Nº Original 7701137 / 7783006



Tempra 2.0 SW 93...97 e Tipo SLX 2.0 8V 94...95

VKPC 82660 |

Nº Original 60809209 / 71737965 / 7747388



Tipo 94...95

Motor 2.0 16V

VKPC 4566 | UB 0590 | 7000201003 |

Nº Original E7HN 8A513 AB



Cargo 1215, 1218, 1415, 1418, 1615 e 1618 (76...86 motor 6.6)

Sem tampa traseira

VKPC 4567 | UB 0942 | 7000204001 | BD-9125 |

Nº Original BD9M 8591 B



Belina, Corcel, Del Rey, Pampa (...06/83)

Sem polia magnética

VKPC 4568 | UB 0054 | 7000204002 |

Nº Original BD4B 8501 A



Itamaraty, Aero Willys, F75, Rural, Jeep Willys e F100

Motor BF161 6 cil.

FIAT - continuação

FIAT - continuação

FORD

Bombas d'água

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 4570

URBA | INDISA | UNIBOMBAS

UB 0092 | 7000204003

Nº Original 84TU 8501 A

F100, Rural, F75 e Maverick



Motor Ford Pinto 4 cil.

VKPC 4571

UB 0946 | 7000204004 | BD-9149

Nº Original 96BM 8501 EC

Courier 97...08/99 (1.3), Fiesta e Ka 96...08/99 (1.0 e 1.3)



Motor Endura

VKPC 4589

UB 0943 | 7000205000 | BD-9131

Nº Original BD9M 8591 A

Corcel, Belina e Del Rey (83...91 motor 1.6) e Pampa 83...97 (motor CHT 1.6 exceto versão 4x4)



Com polia magnética

VKPC 4674

UB 0732 | 7000452000 | BD-9216

Nº Original 3802081 / 3913430 / 3802973

Cargo 1422, 1622, 2322, 2422, 3224 e 3530



Motor 8.3 Cummins 6CT/6CTAA

VKPC 4697

UB 0731 | 7000452002 | BD-9218

Nº Original 2TD 121005 / BF5X 8501 A

Cargo 814, 815, 1215/17 (99...), 1415/17/21 e 1617/21 (82...); F4000 (02...); F12000, F14000 e F16000 (99...)



Motor 5.9 Cummins 6BT/6 BTA/6 BTAA

VKPC 4898

UB 0584 | 7000201001 | BD-9136

Nº Original E1TN 8501 AB / E5TN 8501 AA

F4000 e F5000 82... (motor Ford diesel 4.4)



NOVO

Sem tampa traseira

VKPC 4903

UB 0732 | 7000452000 | BD-9217

Nº Original 3802081 / 3913430

Cargo



NOVO

Motor Cummins 6C/6CT/6CTA/6CTAA 8.3 6 cil. série C

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 4904

URBA | INDISA | UNIBOMBAS

BD-9595

Nº Original 940707310035

F-250 XL e XLT 4.2TD V6 99...; Ranger 2.5TD/ 2.8TD HS Maxion 98...



NOVO

VKPC 81401 A

UB 0627 | 7000454000 | BD-9862

Nº Original 026 121005 A

Belina, Escort, Pampa, Verona, Versailles e Royale



Motor AP 1.8 e 2.0 exceto multi-V

VKPC 81401 AD

UB 0628 | 7000454002 | BD-9865

Nº Original 026 121005 H

Belina, Escort, Pampa, Verona, Versailles e Royale



Motor AP 1.8 e 2.0 com multi-V

VKPC 84131 A

UB 0576 | 7000104000 | BD-9572

Nº Original WD5T 8501 A

F1000 e F4000 05/92...03/94 (motor MWM); F100, F350, F600, F11000, F12000, F13000, F14000, F19000, F21000 e F22000 (motor MWM D225 e D229 80...90)



VKPC 84132 A

UB 0944 | 7000204000 | BD-9138

Nº original 029 121012 1

Escort, Escort Hobby e Verona



Motor CHT 1.0/1.3/1.6

VKPC 84215

UB 9005 | 7000204007 | BD-9147

Nº Original 96MX 8591 AA

Fiesta 05/96...08/99 e Courier 07/97...08/99



Motor Zetec SE 1.4 16V

VKPC 84406 A

UB 0948 | 7000204005 | BD-9132

Nº Original 928X 8591 AA

Escort 1.8 16V



Motor Zetec

FORD - continuação

FORD - continuação

Bombas d'água

Principais aplicações

Produtos equivalentes


VKPC 84407

URBA

INDISA

UNIBOMBAS

Nº Original 938M 8591 AA



Mondeo ...05/98

Motor Zetec 1.8/2.0 16V

VKPC 84415 A

7000204008

BD-9143

Nº Original 988X 8591 EA / 988X 8591 F1D



Focus 08/00...06/02 (Zetec 1.8/2.0 16V) e Mondeo 06/98...03/01 (Zetec 2.0)

NOVO

VKPC 84419 A

UB 0947

7000204009

BD-9163

Nº Original XS6E 8501 AD / 2S6G 8591 AA



Courier, Ecosport, Escort, Fiesta e Ka

Motor Zetec Rocam 1.0/1.6

VKPC 84425 A

UB 0340

7000404000

BD-9774



Ranger

Motor Maxion 2.5 / 2.8

VKPC 4548

UB 0332

7000152002

BD-9788

Nº Original 70992165



D20, D40, Bonanza, Veraneio

Sem polia / motor Perkins QB20B 4 cil.

VKPC 4551

UB 0328

7000152003

BD-9786

Nº Original 70992164



D10 e D14

Sem polia / motor Perkins 4236 4 cil.

VKPC 4553

UB 0558

7000152005

Nº Original 70991410



D60 e D70

Sem polia / motor Perkins 6358 6 cil. Diesel

FORD - continuação

GM

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 4556

URBA

INDISA

UNIBOMBAS

Nº Original 70992164



D10 e D14

Com polia / motor Perkins 4236 4 cil.

VKPC 4559

UB 0331

7000153006

BD-9787

Nº Original 70992165



D20 e D40

Com polia / motor Perkins QB20B 4 cil.

VKPC 4561

UB 0335

7000153009

BD-9792

Nº Original 70992563



6-100, 6000 4.1; D20, D40, Silverado, Bonanza e Veraneio 4.1

Com polia / motor 4.1 Maxion S4T diesel

VKPC 4563

UB 0334

7000153010

Nº Original 70992563



6000 4.1; D20, D40, Bonanza, Veraneio 4.1

Com polia dupla / motor Maxion diesel S4T/S4T Plus 4 cil.

VKPC 4573

UB 0150

7000252000

BD-9377

Nº Original 93231147



Monza 87...88

Com chapa de proteção e polia com 21 dentes

VKPC 4575

UB 0135

7000254000

BD-9357

Nº Original 52258899



A10, A20, C10, C20, Veraneio (motor 151 4 cil. e 250 6 cil.); Caravan e Opala

Exceto com polia magnética e ar condicionado

VKPC 4576

UB 0128

7000254005

BD-9368

Nº Original 73300894



C10 e Veraneio

Motor 261 6 cil.

GM - continuação

Bombas d'água

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 4578

URBA | INDISA | UNIBOMBAS
UB 0132 | 7000258001 | BD-9355

Nº Original 9306722



Chevette/Chevy/Marajó

Exceto com polia magnética e ar condicionado, bomba parcial sem válvula e caixa termostática, sem furo de calefação

VKPC 4591

UB 0167 | 7000252010 | BD-9387

Nº Original 93380456



Celta (1.0/1.4 8V motor VHC), Novo Corsa (1.0 8V motor VHC) e Prisma 1.4 8V

Polia com 19 dentes (motor VHC)

VKPC 4601

UB 0163 | 7000252009 | BD-9389

Nº Original 90536039



Meriva e Montana (motor 1.8 16V)

Polia com 23 dentes

VKPC 4602

UB 0162 | 7000252008 | BD-9388

Nº Original 93368514



Corsa sedan, Corsa Hatch, Meriva e Montana (motor 1.8 8V)

Polia com 19 dentes

VKPC 4674

UB 0732 | 7000452000 | BD-9216

Nº Original 3802081 / 3913430 / 3802973



GM (motor Cummins 6CT 8.3 / 6CTAA 8.3)

VKPC 4899

7000254008 | BD-9381

Nº Original 12532528



Blazer e S10 96...

NOVO

Motor 4.3 6 cil. Fabricação nacional

VKPC 4904

BD-9595

Nº Original 940707310035



Gran Blazer e Silverado DLX 4.2; S10 diesel 2.8 turbo (motor MWM 4.07T, 4.07TCA, 6.07T e 6.07TCA); GMC 6150 99... (4.2)

NOVO

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 84425 A

URBA | INDISA | UNIBOMBAS
UB 0340 | 7000404000 | BD-9774



A/C/D-20 80...90 (motor Maxion); Blazer 96...02 (2.5 HS Maxion e 2.8 4T MWM Sprint); S10 96...04 (2.5 HS / 2.8 HS Maxion)

VKPC 85093 A

UB 0333 | 7000152007 | BD-9790

Nº Original 70992563



C20, Bonanza e Veraneio

Motor Maxion S4 / S4T

VKPC 85206 A

UB 0147 | 7000252002 | BD-9380

Nº Original 90325660



Celta (1.0 8V) e Corsa (1.0/1.4/1.6 8V exceto Novo Corsa)

Polia com 19 dentes (exceto motor VHC)

VKPC 85211 A

UB 0148 | 7000252005 | BD-9379

Nº Original 09192797



Corsa 99... (1.0 16V); Corsa 95... (1.6 16V); Tigra 98

Polia com 23 dentes

VKPC 85400 A

UB 0149 | 7000252001 | BD-9376

Nº Original 93231147



Monza (82...86); Monza, Kadett, Ipanema 1.6/1.8/2.0 (89...95); S 10, Blazer (93...95) motor 2.2 gasolina

Polia com 21 dentes

VKPC 85409 A

UB 0152 | 7000252003 | BD-9378

Nº Original 90466344



Astra 95...96; Astra 99...00 (1.8/2.0 8V); Kadett 96...98 (2.0 8V); Monza 1996 (2.0 8V); Omega, Suprema 93...98 (2.0 / 2.2 8V); Vectra 94... (2.0/2.2 8V); S10, Blazer 95... (2.2); Zafira 2.0 8V

Polia com 25 dentes e 21mm de largura

VKPC 85611 A

UB 0157 | 7000252007 | BD-9339

Nº Original 90444311



Astra 99... (1.8 / 2.0 16V); Calibra 94...95; Vectra 94... (2.0 / 2.2 16V); Zafira 99... (2.0 16V)

Polia com 25 dentes e 26 mm de largura

GM - continuação

GM - continuação

Bombas d'água

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 93000

URBA

INDISA

UNIBOMBAS

Nº Original 19200-P2A-A01

7000752001



NOVO

Civic 1.4 e 1.5 Vtec (96...00); 1.6 e 1.6 Vtec (96...00 motor D16B2, D16Y5, D16Y6 e D16Y8)

VKPC 93601

7000752000

Nº Original 19200-POB-A01 / 19200-PTO-013



NOVO

Accord 90...02 (2.0) e 98...02 (2.3); Civic 01/92...11/95 (1.6 Vtec motor DOHC B16A2)

VKPC 93603

Nº Original 19200-PWA-003



NOVO

Fit 1.4 e 1.5 (Vtec 16V)

VKPC 95008

Nº Original 25100-21000



NOVO

Accent 01/95...01/00 (1.5 motor G4EK) e Excel 01/90...01/95 (1.5 motor G4DJ)

VKPC 95424

UB 9007

Nº Original 25100-33111



Accent 1.5

VKPC 82652

UB 0780

7000354007

BD-9038

Nº Original 99440717



Ducato 2.5D, 2.8 e 2.8TD

VKPC 94002

700004005

Nº Original 8AB3-15-010



NOVO

Sephia 10/91...07/03 (1.5)


Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 94424

UB 9007

Nº Original OFE1H-15-010 H



KIA - continuação

Sportage 08/94...07/03 (2.0 4x4 SOHC)

VKPC 94425

700004003

Nº Original OFE1H-15-010 H




Sportage 08/94...07/03 (2.0 4x4 16V DOHC)

VKPC 84425 A

UB 0340

7000404000

BD-9774




MAXION

Motores Maxion 2.5 e 2.8

VKPC 94424

UB 9007

Nº Original 8AH2-15-010 A



MAZDA

626 GD 09/87...10/90 e 626 GV 10/88...09/97

Motor 2.0 SOHC

VKPC 94425

700004003

Nº Original 8AG2-15-010



626 1.8 (11/87...10/91)

VKPC 4668

UB 0366

7000401003

BD-9444

Nº Original 366 200 0401X



MBB

MBB motor OM 366/OM 366 Turbo/OM 366 A

Sem tampa traseira, sem ar condicionado - Rotor diâm. 95 mm
Obs: Reparo VKPC 4702 R

VKPC 4669

UB 0579

7000105001

BD-9573

Nº Original 2RD198181 / 961007310016 / 961087310026



MBB motor MWM série 10 Turbo

Bombas d'água

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 4675

URBA

INDISA

UNIBOMBAS

UB 0610

7000401008

BD-9452

Nº Original 364 200 0101

MBB motor OM 364/OM 364 A



Sem ar condicionado
Obs: Reparo VKPC 4696 R

VKPC 4676

UB 0315

7000400001

BD-9419

Nº Original 353 200 0301

MBB Caminhões (todos motor OM 352 A com tampa, rotor diâmetro 95 mm, sem ar condicionado)
OBS: Reparo VKPC 4700 R



VKPC 4677

UB 0316

7000401002

BD-9420

Nº Original 353 200 0301X

MBB Caminhões (todos motor OM 352 A sem tampa, rotor diâmetro 95 mm, sem ar condicionado)
OBS: Reparo VKPC 4700 R



VKPC 4678

UB 0355

7000401004

BD-9424

Nº Original 345 200 7101

MBB motor OM 355 5 e 6 cil.



Rotor diâmetro 115 mm,
Sem ar condicionado
Obs: Reparo VKPC 4693 R

VKPC 4679

UB 0357

7000401005

BD-9434

Nº Original 345 200 0201

MBB motor OM 355 e OM 355 Turbo



Rotor diâmetro 120,5 mm,
sem ar condicionado
Obs: Reparo VKPC 4699 R


VKPC 4680

UB 0361

7000400003

Nº Original 352 200 5401 / 352 200 9601

MBB 1113 LP/LPO, O 362, O 364, OF/ OH 1313 (74... 89); OH 1316 (82...89)



Todos motor OM 352, sem ar condicionado, rebaixado com tampa traseira, rotor diâmetro 87,5 mm.
Obs: Reparo VKPC 4692 R

VKPC 4681

UB 0362

7000401006

Nº Original 352 200 5401X / 352 200 9601X

MBB 1113 LP/LPO, O 362, O 364, OF/OH 1313 (74...89); OH 1316 (82...89)



Todos motor OM 352, sem ar condicionado, rebaixado sem tampa traseira, rotor diâmetro 87,5 mm.
Obs: Reparo VKPC 4692 R

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 4682

URBA

INDISA

UNIBOMBAS

UB 0363

7000400004

Nº Original 353 200 1101

MBB OF/OH/LPO 362/362A/364/ 1113, 1313 (74...89); 1316 (82...89)



Todos motor OM352/ OM352LA, sem ar condicionado, rebaixado com tampa traseira, rotor diâmetro 95 mm
Obs: Reparo VKPC 4695 R

VKPC 4683

UB 0364

7000401007

Nº Original 353 200 1101X

MBB OF/OH/LPO 362/362A/364/ 1113, 1313 (74...89) ; 1316 (82...89)



Todos motor OM352/ OM352LA, sem ar condicionado, rebaixado sem tampa traseira, rotor diâmetro 95 mm
Obs: Reparo VKPC 4695 R

VKPC 4684

UB 0365

7000400002

BD-9443

Nº Original 366 200 0401

MBB 1214, 1315, 1318, 1414, 1418E/R/K, 1618, 1620, 1621, 1718/A/K, 1720K, 1721, 1721S, 1723, 2314, 2318, 2418, L/LA/LAK /LB/LK 1218, 1218R, 1414, 1418 (motor OM366/OM366A/ OM366LA);



O/OH/OF 370/ 371/ 1113/ 1315/ 1318/ 1317/ 1620 (80...90 motor OM 366/OM 366 Turbo).

Todos sem ar condicionado, com tampa traseira, rotor diâmetro 95 mm.
Obs: Reparo VKPC 4702 R

VKPC 4685

UB 0367

7000400006

BD-9425

Nº Original 366 200 6801

MBB OM 366 LA (96...)



Motor Intercooler
Obs: sem tampa

VKPC 4686

UB 0370

7000401011

BD-9478

Nº Original 376 200 0501

MBB motor OM 366 Ecológico (80...90)



Sem ar condicionado
Obs: sem tampa

VKPC 4688

UB 0372

7000401010

BD-9459

Nº Original 4752000001 / 4752000101 / 4752000201

MBB OM 447A/LA, OM 449 A/LA, 1628L-59, 1635L-30, 1635L, 1935, 1941, 2325, 2635, 400 RSE/UP/UPA, 1315, 1318, 1420, 1620, L/LB/LK/LS 1625/1630/1632/1634-45, O/OF/OH/OHL 371/R/UP, 400RSD (Polia 169 mm, sem tampa traseira)



MBB - continuação

MBB - continuação

Bombas d'água

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 4689

URBA

INDISA

UNIBOMBAS

UB 0373

7000401014

BD-9460

Nº Original 4032004701/4572000101/4572000201/4572004701/ 4572007001



MBB LS 1938-46, LS 1938S-37, LS 1944S, L 2638-54 6x4, LK/LS 2638-40 6x4,0-400RSD/RSE/UPA (motor OM 457 LA Eletrônico Euro II Conama Fase IV 6 cil. 98...05. Obs: Rotor 136 mm

VKPC 4698

UB 0380

7000401013

BD-9461

Nº Original 9042000201 / 9042000701 / 9042001901 / 9042002001



MBB 712C-31,5, 712C-37, 914C-37, 1215C-48, 1218EL-51, 1718M-36, 1718M-48, L-1418EL-51, L 1622-51 4x2 e 6x2, 2423B-36 6x4, 2428-48 6x4 (98...); LO 914-42,5, OF-1417-52,

O 500M 1725-30, O 500M/U 1725-59, O 500R 1632-30 (98...)

Todos motor OM904LA/OM906LA/OM924LA/OM926LA 4 e 6 cil.

VKPC 4900

UB 0368

7000401012

BD-9426

Nº Original 366 200 6801



Motor OM 366 LA Intercooler

NOVO Sem tampa

VKPC 4901

UB 0608

7000401000

BD-9450

Nº Original 314 200 0601 / 314 200 2901



L/LO 608/ 708 D/ 708 E (motor OM 314 4 cil.)

NOVO

VKPC 4902

UB 0369

BD-9471

Nº Original: 376 200 0001 / 376 200 0501



Motor OM 366 ecológico 6 cil.

NOVO Com tampa

VKPC 4904

BD-9595

Nº Original 940707310035



Sprinter 4x2 Maxion HSD

NOVO

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 84425 A

URBA

INDISA

UNIBOMBAS

UB 0340

7000404000

BD-9774




Sprinter 97...02 (4x2)

Motor Maxion 2.5 / 2.8

VKPC 88622

7000404003

Nº Original 111 200 4001 / 111 200 0401



E 200 / 220 / 230 ML 230 / SLK 200 / C 180 / 200 / 220 / CLK 200

NOVO

VKPC 88850

7000404001

BD-9491

Nº Original 611 200 1101 / 611 200 0501



Sprinter 311 e 313

NOVO

Motor OM 611 LA 4 cil.

VKPC 95405

7000854000

Nº Original MD 972001 / MD 997084



L 200 e L 300 (2.5D); Pajero (2.5D e 2.5TD)

NOVO

VKPC 95610

Pajero 3.0



MITSUBISHI

VKPC 4663

UB 0578

7000104001

BD-9597

Nº Original 922907310015 / 922987310036



Motor MWM TD229 EC 4 e 6 cil.

MWM

Sem ar condicionado

VKPC 4669

UB 0579

7000105001

BD-9573

Nº Original 2RD198181 / 961007310016 / 961087310026



MWM Série 10 4 e 6 cil.; MBB motor MWM série 10 Turbo; VW motor MWM série 10 turbo e aspirado

MBB - continuação

Bombas d'água

Principais aplicações

Produtos equivalentes

URBA | INDISA | UNIBOMBAS

VKPC 84131 A | UB 0576 | 7000104000 | BD-9572

Nº Original 961087310026

MWM D 222 / 225 / 226 / 229



MWM - cont.

VKPC 4904 | | | BD-9595

Frontier 01...




NISSAN

NOVO

VKPC 83205 | | 7000952002 | BD-9283

Nº Original 1201.E3

106 1.0 98...; 205 1.4 93...



Todos com AC

VKPC 83420 A | | 7000952001 | BD-9245

Nº Original 1201.52 / 1201.65 / 1201.91 / 1201.A4

306, 405 e 605 (2.0 16V)




Polia com 20 dentes
Rotor diâm. 69 mm

NOVO

VKPC 83428 | | 7000952003 | BD-9285

Nº Original 1201.E6 / 1207.25 / 1201.97

205 93... (1.4 motor TU3M); 206 99... (1.6 motor TU5JP)



Todos com AC

PEUGEOT

VKPC 83430 | | | |

Nº Original 1201.E5

206 98..., 307 (todos) e Partner 07/01...



Motor 1.6 16V TU5JP4

VKPC 83615 A | | 7000952000 | BD-9246

Nº Original 1201.50 / 1201.61 / 1202.50

306 05/93...04/02 (motor 1.8 8V XU7JP)



Polia com 20 dentes
Rotor diâm. 60 mm

NOVO

Principais aplicações

Produtos equivalentes

URBA | INDISA | UNIBOMBAS

VKPC 83635 | | 7000952005 |

Nº Original 1201.98

306 03/97...04/02 (motor 1.8 16V XU7JP4) e 605 07/94...09/99 (motor 2.0 16V XU10J4R)



Polia com 20 dentes

VKPC 83636 | | 7000952004 | BD-9245

Nº Original 1201.93 / 1201.A1

306 03/96...05/01



Motor 2.0 S16 XU10J4RS

PEUGEOT - continuação

VKPC 83650 | | | |

Nº Original 1201.F5 / 1201.G5 / 1201.J2

307 (todos), 406 99...04 e 407 (todos)




Motor 2.0 16V EW10A / EW10J4 / EW10J4S

NOVO

VKPC 85303 | | | |

Nº Original 7701470880

Master (todos)



NOVO

VKPC 86206 A | | | BD-9241

Clio 1.0 e R19 1.4 (94...97)



Sem AC

RENAULT

VKPC 86209 A | UB 0825 | 7000702005 | BD-9235

Nº Original 7702217664 / 7701464054

Twingo 00...02 (1.2 8V com AC)



NOVO

VKPC 86215 | | 7000702001 |

Nº Original 7700864596

Clio, Kangoo e Twingo



Motor D7D 1.0 8V

Bombas d'água

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 86217

URBA

INDISA

UNIBOMBAS

Nº Original 7701467642

Twingo 1996



NOVO

Motor 1.2 8V com AC

VKPC 86413 A

7000704001

BD-9219

Nº Original 7701466578

Laguna 11/93...03/01 e Scénic 01/97...09/99 (2.0 8V motor F3R); Mégane 03/96...08/03 e Scénic 09/99...08/03 (2.0 16V motor F4R/F7R)



NOVO

VKPC 86415

UB 0815

7000702002

BD-9242

Nº Original 7700861686

Clio, Mégane, Mégane sedan e Scénic



Todos 1.6 8V (95...00)

VKPC 86416

UB 0820

7000702003

BD-9214

Nº Original 7700274330

Clio, Mégane e Scénic



Motor 1.6 16V 98...

VKPC 86602 A

BD-9240

Nº Original 7701461405

R21 e Trafic 2.0/2.2 gasolina (81...)



VKPC 86623

7000704000

BD-9213

Nº Original 7701461336

Trafic 2.1 diesel



NOVO

VKPC 4906

UB 0982

7000553000

BD-9600

Nº Original 259065

110 Moche 75...76 (com filtro dentro), L111, LS111 e LT111 76...81



NOVO

SCANIA

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 4907

URBA

INDISA

UNIBOMBAS

Nº Original 1377571

G93, P93, R93, R94, T92 e T93



NOVO

Motores DN, DS e DSC

VKPC 4908

7000552000

BD-9602

Nº Original 1353072

Caminhões P/R/T 114 e 124, R 164 (motor NA e NZ 330, 360, 400, 420 e 480 6 cil. série 4); Ônibus Classe E, I e K



NOVO

Motor DSC 1202 e 1205 6 cil. série 4)

VKPC 4909

BD-9603

Nº Original 1510490

Caminhão P94; Ônibus F94, K94 e L94 motor NA e NZ 220 e 260 - DSC 911 - DS 915)



NOVO

VKPC 4910

UB 0984

7000553001

BD-9699

Nº Original 524866

K112, S112 e T112 83...



NOVO

Motores DN11/DS11/DSC11 6 cil.

SCANIA - continuação

VKPC 99407

Nº Original 21111-A4000

Legacy 2.0/2.2 16V 4x4



SUBARU

VKPC 96402

7000804001

Nº Original 17400-60810 / 17400-60815

Baleno 07/95...12/99, Swift 11/89...05/01 e Vitara 07/88...03/99



SUZUKI

Motor 1.6

VKPC 91416

7000904000

Nº Original 16100-19305

Corolla 1.6 importado (mod. AE101 e AE111)



TOYOTA

Bombas d'água

Principais aplicações

Produtos equivalentes

URBA | INDISA | UNIBOMBAS

VKPC 91607 A

7000904001 | BD-9250

Nº Original 16100-59257

Hilux 2.4D (4x2 e 4x4) e 2.8D motor argentino



TOYOTA - cont.

NOVO

Corpo em ferro fundido

VKPC 4604

UB 0636 | 7000452007 | BD-9871

Nº Original 036 121005 H

Fox 1.0 8V e 1.6 8V; Gol e Parati (motor Power 1.0 8V/16V e 1.6 8V EA111); Polo 03... (1.0 16V e 1.6 8V); Polo sedan 01... (motor Power 1.6 8V EA 111)



Polia com 27 dentes e 21 mm de largura

VKPC 4669

UB 0579 | 7000105001 | BD-9573

Nº Original 961087310026

VW Caminhões (motor MWM série 10)



Turbo e aspirado

VKPC 4674

UB 0732 | 7000452000 | BD-9216

Nº Original 3802081 / 3913430 / 3802973

VW Caminhões



Motor Cummins 6CT 8.3/ 6CTAA 8.3

VKPC 4697

UB 0731 | 700452002 | BD-9218

Nº Original 2TD121005 / 3802358 / 3802970 / BF5X8501A

VW 16-170 (93...), 12-170 e 14-170 BT, 16-200 (97...), 13-170/-190, 15-170/-190, 17-210, 23-210, 12-170 e 14-170 BT/ 16-200 (97...), 13-170/-190, 15-170/-190, 17-210, 23-210 (todos), 16-170 (93...)



Motor Cummins 6BT/ 6BTAA 6 cil. Série B

VKPC 4903

UB 0732 | 7000452000 | BD-9217

Nº Original 3802081 / 3913430

VW Caminhões



NOVO

Motor Cummins 6C / 6CT / 6CTA / 6CTAA 8.3 6 cil. série C

VKPC 4905

UB 0324 | 7000153004 | BD-9783

Nº Original 70991175 / 70992425

Caminhão 6.80 82...85 (motor Perkins 4236 4 cil.)



NOVO

Com polia simples

Principais aplicações

Produtos equivalentes

URBA | INDISA | UNIBOMBAS

VKPC 81210 A

UB 0630 | 7000452001 | BD-9869

Nº Original 030 121005 T

Gol 11/96... (motor AT 1.0 8V), Golf 1.6, Fox 1.0/1.6 e Polo Sedan 11/02... (1.6)




Todos polia com 27 dentes

VKPC 81400

UB 0626 | 7000454003 | BD-9864

Nº Original 068 121005 1 / 068 121005 2

Kombi (diesel)



NOVO

VKPC 81401 A

UB 0627 | 7000454000 | BD-9862

Nº Original 026 121005 A

Apollo, Gol, Logus, Parati, Passat, Polo Classic, Pointer, Quantum, Santana, Saveiro e Voyage



Todos 8V e 16V motor AP 1.6/1.8/2.0 exceto multi-V

VKPC 81401 AD

UB 0628 | 7000454002 | BD-9865

Nº Original 026 121005 H

Apollo, Gol, Logus, Parati, Passat, Polo Classic, Pointer, Quantum, Santana, Saveiro e Voyage



Todos 8V e 16V motor AP 1.6/1.8/2.0 com multi-V

VKPC 81408

7000452005 | BD-9875

Nº Original 06B 121011 EX

Golf A4 Importado (08/98...07/99) Golf A4 nacional (08/99...06/01)



Todos com motor 1.6 8V

VKPC 81411 A

UB 0629 | 7000452003 | BD-9870

Nº Original 036 121005 D

Gol e Parati 09/97... (motor AT 1.0 16V); Polo Classic 02/01... (1.0 16V)



Todos polia com 27 dentes

VKPC 81611

7000454004

Nº Original 021 121004 A / 021 121004 X

Passat e Variant imp. 11/94...07/97 (2.8)



NOVO

VW - continuação

Bombas d'água

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 81620

URBA

INDISA

UNIBOMBAS

UB 0632

7000452006

BD-9873

Nº Original 06A 121011 LX



Bora 12/00... (2.0 8V), New Beetle 11/99... (2.0 8V), Golf A4 Importado 08/98...07/99 (1.8 20V), Golf A4 Nacional 08/99... (1.8T 20V e 2.0 8V), Polo 2.0 8V, Passat/Variant 03/01... (1.8/2.0)

VKPC 84132 A

UB 0944

7000204000

BD-9138

Nº Original 029 121012 1



Gol 11/89...11/96 (motor AE / CHT 1.0/1.6); Logus 12/92...09/94 (motor AE / CHT 1.6); Parati / Saveiro e Voyage 11/89...08/93 (motor AE 1.6)

VKPC 4552

UB 0554

7000152004

BD-9798

Nº Original 70991409



CBT 1090A, Massey Ferguson MF310/MF3366/MF95/MF95X

Sem polia.
Motor Perkins 6357 6 cil.

VKPC 4557

UB 0553

7000153005

BD-9795

Nº Original 70991409



CBT 1090A, Massey Ferguson MF310

Com polia simples.
Motor Perkins 6357 6 cil.

VKPC 4560

UB 0560

7000253000

Nº Original 0992422



Motor Perkins QB20B 6354.4 6 cil.

Veicular sem polia

VKPC 4664

UB 0582

7000201000

BD-9137

Nº Original D8NN-8501NA / FAPN8A513GG



Trator Agco 4400, 4500, 4600, 4610 (76...86); 5000, 5600, 5610, 6600, 6610 (81...91)

Todos sem tampa traseira e sem ar condicionado.

VKPC 4665

UB 0313

7000400000

BD-9411

Nº Original 3522003801 / 3522009401



Trator Agco FG70 e FG 75 (80...90); CBT 1105 (73...83); Fiat Allis Trator FR-10-12 (80...90); MBB (motor OM 352)

Todos com tampa, sem ar condicionado e rotor diâm. 88mm.
Obs: Reparo VKPC 4694 R

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 4666

UB 0314

7000401001

BD-9412

Nº Original 3522003801X / 3522009401X



Trator Agco FG70 e FG 75 (80...90); CBT 1105 (73...83); Fiat Allis Trator FR-10-12 (80...90); MBB (motor OM 352)

Todos sem tampa e sem ar condicionado
Obs: Reparo VKPC 4694 R

VKPC 4667

UB 0326

7000152000

BD-9784

Nº Original 41313232X/70991096X/70991175X/70992287X



Motor Perkins 4236 4 cil. e 4248 4 cil.

Sem polia e sem ar condicionado.
Obs: Reparo VKPC 4691 R

VKPC 4670

UB 0325

7000153003

BD-9782

Nº Original 41313232 / 70991096 / 70992287



Motor Perkins 4236 4 cil. e 4248 4 cil.

Com polia e sem ar condicionado.
Obs: Reparo VKPC 4691 R

VKPC 4671

UB 0329

7000153001

BD-9791

Nº Original 70990329 / 70991412



Motor Perkins 4203

Com polia e sem ar condicionado.
Obs: Reparo VKPC 4690 R

VKPC 4672

UB 0330

7000152001

Nº Original 70990329X / 70991412X



Motor Perkins 4203

Sem polia e sem ar condicionado.
Obs: Reparo VKPC 4690 R

VKPC 4676

UB 0315

7000400001

BD-9419

Nº Original 353200301



Agco Tratores FG70 e FG75; Fiat-Allis Trator Rodoviário e MBB Caminhões Todos motor OM 352 A

Com tampa, rotor diâmetro 95 mm, sem ar condicionado.
Obs: Reparo VKPC 4700 R

VKPC 4677

UB 0316

7000401002

BD-9420

Nº Original 3532000301X



Agco Tratores FG70 e FG75; Fiat Allis Trator Rodoviário e MBB Caminhões Todos motor OM 352 A

Sem tampa, rotor diâmetro 95 mm, sem ar condicionado.
Obs: Reparo VKPC 4700 R

VW - continuação

APLICAÇÕES AGRÍCOLAS

APLICAÇÕES AGRÍCOLAS - continuação

Bombas d'água

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 4684

URBA | INDISA | UNIBOMBAS
UB 0365 | 7000400002 | BD-9443

Nº Original 3662000401



Ideal Colheitadeira: 6300, 7300, 7500, 7700 (80...90) (motor OM 366/OM 366 Turbo)

Todos sem ar condicionado, com tampa traseira, rotor diâmetro 95 mm
OBS: Reparo VKPC 4702 R

VKPC 4697

UB 0731 | 7000452002 | BD-9218

Nº Original 2TD121005 / 3802358 / 3802970 / BF5X8501A



Tratores Case Carregadeira W 20 E e Clark L 90 (motor Cummins 6BT 5.9 6 cil. Série B); Tratores Case Carregadeira W 20 E, Muller VAP70 L/LT/P/PT, Valmet 1180 (motor Cummins 4BT/4BTAA 3.9 4 cil.

6BT/6BTA /6BTAA 5.9 6 cil. Série B); Trator Valmet 1180 (motor Cummins 6BT 5.9 6 cil.); VW 12-170 e 14-170 BT/ 16-200 (97...), 13-170/-190, 15-170/-190, 17-210, 23-210 (todos), 16-170 (93...) Motor Cummins 6BT/ 6BTAA 6 cil. Série B

VKPC 4901

UB 0608 | 7000401000 | BD-9450

Nº Original 314 200 0601 / 314 200 2901



CBT Trator 1065 72...82

NOVO Motor OM 314 4 cil.

VKPC 4903

UB 0732 | 7000452000 | BD-9217

Nº Original 3802081 / 3913430



Tratores Case, Clark, Engesa e Fiat-Allis

Motor Cummins 6C/6CT/6CTA/6CTAA 8.3 6 cil. série C

VKPC 4906

UB 0982 | 7000553000 | BD-9600

Nº Original 259065



Tratores Case 2470 78...88 e 4440 80...90

VKPC 4910

UB 0984 | 7000553001 | BD-9699

Nº Original 524866



Trator Case 4490 2ª série, Carregadeira Case W36/W36 D

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 4690 R

URBA | INDISA | UNIBOMBAS
UR 392 RL | 7000156001 | RD 8793

Nº Original 420392



Reparo com rolamento aplicado nas bombas para motor Perkins: VKPC 4671 e VKPC 4672

VKPC 4691 R

UR 391 RL | 7000156002 | RD-8783

Nº Original 424816



Reparo com rolamento aplicado nas bombas: VKPC 4667; VKPC 4670; UB 0325; UB 0327; UB 0328; UB 0331 e UB 0333

VKPC 4692 R

UR 608 RL | 7000406000 | RD-8451



Reparo com rolamento aplicado nas bombas: VKPC 4680; VKPC 4681 e UB 0608

VKPC 4693 R

UR 1356 RL | 7000406002 | RD-8409

Nº Original 3455860020 / 3452007101 / 3555860220



Reparo com rolamento aplicado na bomba MBB: VKPC 4678

VKPC 4694 R

UR 1313 RL | 7000406003 | RD-8401

Nº Original 3525860220 / 3522000560 / 3522009401



Reparo com rolamento aplicado nas bombas para os tratores Agco/Fiat-Allis e nos caminhões MBB: VKPC 4665 e VKPC 4666

VKPC 4695 R

UR 1364 RL | 7000406005

Nº Original 3532001004 / 3532001101



Reparo com rolamento aplicado nas bombas MBB: VKPC 4682 e VKPC 4683

VKPC 4696 R

UR 709 RL | 7000406007 | RD-8453

Nº Original 3642000101



Reparo com rolamento aplicado na bomba MBB: VKPC 4675

APLICAÇÕES AGRÍCOLAS - continuação

KITS DE REPARO

Bombas d'água

Principais aplicações

Produtos equivalentes

VKPC 4699 R

URBA

INDISA


UNIBOMBAS

UR 1358 RL

7000406001

RD-8445

Nº Original 3452000201



Reparo com rolamento aplicado na bomba MBB: VKPC 4679

VKPC 4700 R

UR 1315 RL

7000406004

RD-8405

Nº Original 3532000301



Reparo com rolamento aplicado nas bombas para os tratores Agco/Fiat-Allis e nos caminhões MBB: VKPC 4676 e VKPC 4677

VKPC 4702 R

UR 1364 RL

7000406006

RD-8447

Nº Original 366 200 0401



Reparo com rolamento aplicado nas bombas para os caminhões MBB e colheitadeira Ideal: VKPC 4668 e VKPC 4684

VKPC 4720 R

UR 1371 RL

7000406010

RD-8427

Nº Original 366 200 6801



Reparo com rolamento aplicado na bomba MBB: VKPC 4685

NOVO

VKPC 4721 R

UR 1372 RL

7000406011

RD-8410

Nº Original 376 200 0501



Reparo com rolamento aplicado na bomba MBB: VKPC 4686

NOVO

VKPC 4722 R

UR 1373 RL

7000406013

RD-8463

Nº Original 904 200 0201 / 604 200 0701



Reparo com rolamento aplicado na bomba MBB: VKPC 4698

NOVO

KITS DE REPARO - continuação



Produtos Automotivos SKF

...ou você pensa que temos somente os melhores rolamentos?



A SKF disponibiliza ao mercado de reposição uma ampla linha de produtos que você já conhece e confia.

Visite seu distribuidor SKF mais próximo e solicite os já tradicionais Rolamentos Automotivos, Cruzetas, Atuadores Hidráulicos e Mancais de Embreagens, Bombas D'água, Polias e Tensionadores de Correias, Kits de Rolamentos de Rodas, Componentes de Direção e Suspensão, além do mais recente lançamento: - Kits de Reparo para Juntas Homocinéticas - que já encontram-se disponíveis para sua maior tranquilidade e segurança.

SKF. Só quem é líder mundial pode oferecer ao mercado de reposição, uma linha de produtos tão completa.